

Примечание:

Покраски и работы: ВСЕ КРОМЕ КРЫШЫ Повреждения: ЗАМЕНЕН ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ, ЗАДН ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КРАШЕНА

Технический осмотр

Примечание:

Ошибки по ДВС: P0301, P0303, горел чек (ошибки удалены) - Пропуск 2-й и 4-й катушки.
Износ задних тормозных дисков - рекомендуется заменить.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	