

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ПТС оригинал • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – кондиционер, одна SRS, подогрев сидений • Окрас – заднее правое крыло, все остальное 130/140мк • Повреждения – задний бампер нет куска усилитель ржавый, трещина лобового стекла, отсутствуют молдинги по кругу, треснут передний бампер и задний треснут и оба облезли, по расширителям арок облезла краска. по всему кузову вмятины притертости и коррозия. (нужно смотреть живую) в авто лежат не достающие расширители арок и молдинги.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика – 1. Требуется замена лобового стекла 2. Сломано крепление водительского козырька 3. Не работает кондиционер 4. Не горит левый стоп-сигнал 5. Не работает обогрев сидений 6. Не работает обогрев левого зеркала 7. Люфт в мех-ме выбора передач КПП 8. Требуется замена щетки заднего стеклоочистителя 9. Уровень масла в ДВС выше максимума 10. Течь сальника насоса ГУР 11. Требуется мойка радиаторов + мойка ДВС 12. Замасливание патрубков системы рециркуляции отработавших газов ДВС 13. Требуется замена всех тормозных дисков 14. Люфт в задних ступицах 15. Требуется замена втулок переднего и заднего СПУ 16. Течь масла по стыку ДВС-КПП 17. Люфт в шлицах переднего карданного вала 18. Коррозия тормозных и топливных трубок 19. Следы масла и антифриза в районе осушителя кондиционера 20. Растрескивание с/блоков подвесок . 21. ДВС,ABC-кодов отг.нет.SRS-нет связи. Треб.диагн.SRS в спец-м т/ц.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	