

Технический осмотр

Примечание:

Произведена диагностика трейд-ин. Металлические кузовные элементы окрас передний бампер, пластиковые крылья окрас, задняя левая дверь окрас, нижняя часть крышки багажника окрас, кузов/стекла /колесные диски имеют сколы/царапины/притертости. Выполнена диагностика технической части: не работают парктроники, не горит подсветка гос номера, рекомендуется эндоскопия цилиндров (эндоскоп сделали - все ок) требуется доп диагностика акпп задняя передача включается не сразу, периодически появляется сизый дым под нагрузкой, обильная течь масла из двс по правой стороне, трещины на сайлентблоках передних рычагов, трещины на сайлентблоках задней подвески

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да