

Примечание:

Окрас капот пер бампер. Остальные повреждения на фото.

Технический осмотр

Примечание:

Не горит подсветка номера.
Не работает омыватель фар.
Не работает замок передний правой двери.
Кондиционер не работает.
Течь турбины, патрубки в масле. Повышенная шумность цепи ГРМ.
Течь патрубков рециркуляции ОГ, системы вентиляции картера. Ошибки по катализаторам.
Запотевание поддона ДВС.
Запотевание правого сальника привода.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да