

Примечание:

КРАСИЛИСЬ ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ. ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ. ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО. ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ. ЗАМЯТЫ ПОРОГИ И С НИХ ОТСЛАИВАЕТСЯ КРАСКА. ОБИВКА ПОТОЛКА ЗАГРЯЗНЕНА. ТРЕЩИНЫ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ.

Технический осмотр

Примечание:

ГОРИТ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ – ПО ДИАГНОСТИКЕ ОБРЫВ СЕТИ БОКОВОЙ ПОДУШКИ (САМА ОНА НА МЕСТЕ). НАСОС ГУР ПОД ЗАМЕНУ. С КРЫШКИ ГРМ БЕЖИТ МАСЛО. ПРОБИТЫ СВЕЧИ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА. ПЛАМЯ ГАСИТЕЛЬ ПОД ЗАМЕНУ. РАЗРУШЕНЫ ВСЕ ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ. НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР. ПРАВАЯ ОПОРА ДВС ИЗНОШЕНА. ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ИЗНОШЕНЫ. ТЕЧЬ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ. ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА- ЛЮФТ. ГОФРА ГЛУШИТЕЛЯ ПРОГАРЕЛА.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |