

Стружка в масляной системе – требуется дефектовка , Неравномерная работа ДВС