

Нарекания по салону, сколы и потертости

Описание

Причина : Скрутка пробега, ПТС дубликат, 6 владельцев , 1 ключ.

Диагностика

ДВС дымит, не работает пневмоподвеска, посторонний звук после запуска ДВС, запотевание на ДВС, трещина на ремне, люфт левого ступечного подшипника, трещины на пыльниках пневмобалона, запотевание рейки и переднего моста, следы масла на нижней части ДВС, запотевание на переднем сальнике приводного вала, ошибки по ДВС.

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	да