

## **Было ДТП в переднюю часть. Нет подушек. Кузовной ремонт сделан хорошо**

Диагностика: Ошибка по переднему левому указателю поворотов и стояночному освещению, низкий уровень ОЖ, деформация и трещина правой опоры ДВС, отсутствует передняя защита ДВС, в районе переднего бампера следы кузовного ремонта, датчик наружной температуры не в штатном месте, отсутствуют боковые подушки безопасности, ошибки в БУ. 14. Резина: 205/60/16 зимы нет. 15. Дополнительно: Был кузовной ремонт передней части авто. Ремонт произведен хорошо. Выглядит очень презентабельно