

Подробное описание окрашенных/заменённых элементов ОТСТРЕЛЯНА ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАМЕНЕНО КАПОТ, ПЛК, ППК, ТРЕСТНУТА ПАНОРАМА, БЫЛ УДАР СПРАВА, КРАШЕНО ППД, ЗГД, ЗПК, ПРАВЫЕ ПОДУШКИ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТСТРЕЛЯНЫ, ЗАМЯТЫ ПОРОГИ, ОБЛЕЗАЕТ КРЫШКА БАГАЖНИКА СВЕРХУ, РАЗБИТЫ БАМПЕРА

Критичные замечания ОШИБКИ ПО ДВИГАТЕЛЮ, АКПП И ПРАВОЙ ПОДУШКЕ

1.Разбита панорама на крыше.2.Износ ограничителей дверей.3.На водительской двери установлен блок на 4 электро стеклоподъёмника, задние стеклоподъёмники механические.4.Некоректная работа климатической системы, требуется диагностика, предположительно неисправность заслонок.5.Не горит подсветка номерного знака.6.Не горит передний правый ближний свет.7.Не горит передняя левая ПТФ.8.Не горит левый стоп сигнал.9.Отсутствует хром накладка решётки радиатора.10.Отсутствует правая накладка лобового стекла.11.Вмятина на крышке багажника, на заднем левом крыле.12.Замяты пороги.13.Не работает стояночный тормоз.14.Уровень жидкости ГУРа меньше минимума.15.Следы ремонта передней оптики, самодельные кронштейны.16.Отсутствуют сервисные крышки передних фар.17.Растрескивание приводного ремня.18.Разбита передняя правая ПТФ, сломаны кронштейны.19.Облезание отражателя передней левой GNA/20.Сломан передний бампер снизу.21.Течь заднего правого амортизатора.22.Износ передних тормозных дисков.23.Коррозия рабочей поверхности задних тормозных дисков, требуется диагностика торм. механизмов.24.Сломана нижняя часть заднего бампера.25.Сломан фонарь заднего хода.26.Течь КПП.27.Люфт шаровой опоры переднего правого рычага, порван пыльник.28.Люфт передних стоек и втулок стабилизатора.29.Отгнили кронштейны заднего глушителя.30.Течь масла в район масляного фильтра двс.31.Следы масла под выпускным коллектором.32.Мерцание светодиодов в задних фонарях.33.Горит чек ДВС, не включается лампа SRS,