

Визуально хорошо выглядит автомобиль.

По автотеке проводился ремонт на 400 000 руб. (срабатывали боковые подушки) при осмотре они есть.

В сиденье проверить возможности нет.

Проемы целые. Двс и Акпп работают без замечаний.