

Важно: на авто странно работает АКПП. При полном прогреве (езда на авто 40-50 мин) появляются рывки, на холодную все идеально.
Дефектовку не делали.

ДИЗЕЛЬ

Хороший внешний вид, без окрасов, в макс. комплектации с люком

ПТС: оригинал (3 свободных поля)

Кол-во ключей: 2

Кол-во владельцев: 1

Диагностика:

не работает камера заднего хода (не штатная магнитола, не подключена)

антифриза меньше минимума,

запотевание клапанной крышки,

замена задней опоры ДВС,

ошибки удалены, при повторе углубленная диагностика,

скрип опорных подшипников,

запотевание поддона ДВС,

запотевание на стыке ДВС и КПП,

запотевание правого переднего привода,

не закреплен нижний передний кожух с левой стороны