

Авто после ДТП, отсутствуют боковые подушки безопасности (шторки) по левой стороне, водительскую подушку проверили – она на месте, видны следы кустарного кузовного ремонта под капотом (сломаны крепления фар, пластиковые элементы...).