

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

3.0 литра. Дизель. 2 владельца

Диагностика

ПТК-10%,ЗТК-20% + коррозия ЗТД. с/а нет, проверка на чип невозможна, не горит: зд. лев. габарит, зд. лев. ПТФ, передние габариты. клинят форсунки омывателя фар. разбито л/с. заменить АКБ. дребезг цепи при запуске ДВС. неисправность нагревательного элемента датчика адаптивного круиз-контроля. ошибка в работе замка багажника. не фиксируется водительский солнцезащитный козырек. масл. запотевание на стыках напорной магистрали наддува. забиты радиаторы. люфт рулевой рейки, левой рулевой тяги. течь масла в районе клапанных крышек, задних крышек цепи ГРМ, на стыке ДВС и АКПП. трещины на нижней опоре заднего редуктора. изношены с/б переднего подрамника. масл. запотевание в районе контактного разъема АКПП. не горит левая подсветка номера. трещина стекла левой фары головного света.

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	не проверен