

Описание:

Кол-во хозяев – 2 Кол-во ключей – 2 Комплектация – средняя Окрас – нет
Повреждения – замят левый порог, небольшой дефект возле лев пер фары

Диагностика:

1.Трещина, скол лобового стекла. 2.Посторонний шум при работе ДВС (требуется диагностика). 3.Не работает электро складывание правого зеркала. 4.Требуется диагностика стояночного тормоза, держит одно колесо. 5.Не работает корректор фар. 6.не горит правый дальний свет. 7.Не горит передний правый габарит.8.Течь прокладки клапанной крышки. 9.Течь масла по стыку передней крышки привода ГРМ, ДВС в масле. 10.Растрескивание приводного ремня. 11.Уровень масла в ДВС меньше минимума. 12.Уровень жидкости ГУРа на минимуме. 13.Уровень охлаждающей жидкости меньше минимума. 14.Повреждение юбки заднего бампера, следы ремонта. 15.Деформация правого порога.16.Коррозия ЗТД. 17.Остаточная толщина ЗТК 2-3 мм. 18.Требуется мойка радиаторов. 19.Деформация ниши запасного колеса (вода в нише), задней панели кузова деформация. 20. коды ошибок обнулены.