

- ПТС оригинал
- Кол-во хозяев –2, последний 2 месяца, не смог ездить на МКПП
- Кол-во ключей - 2 + 2 от мультика
- Комплектация – АС, 2 эл.ст и эл.зерк., подогревы сид.
- Окрас – капот 200, остальное 50-80
- Диагностика – 1. Левое зеркало заднего вида регулируется одновременно с правым

2. Уровень масла в ДВС ниже минимума

3. Уровень антифриза в расширительном бачке на минимуме

4. Замасливание пробки маслозаливной горловины ДВС

5. Требуется мойка радиаторов. Замятие сот конденсора

6. Требуется замена свечей зажигания

7. Повышенная компрессия в цилиндрах ДВС.

8. Горит к. лампа Check Eng на панели приборов. Коды отказа ДВС: двигателя

(6)

Ненормально

P0441 Система вентиляции топливного бака: неверная пропускная способность

P1355 Управление зажиганием цилиндр 1: обрыв цепи

P0353 Управление зажиганием цилиндр 3: сбой в работе

P0354 Управление зажиганием цилиндр 4: сбой в работе

P0352 Управление зажиганием цилиндр 2: сбой в работе

P0341 Датчик положения

распредвала => датчик: недостоверный сигнал

- треб. доп. диагностика (все коды отказов обнулены).

- Повреждения – пер. лев. кр. вмятина. начальная коррозия внизу дверей, остальное эксплуатационного характера

- Сервисное обслуживание – да есть сервиска в сканах, последнее то на 95000 км