

- ПТС оригинал - оригинал
- Кол-во хозяев – 3
- Кол-во ключей - 2
- Комплектация – монитор, блютуз магнитола, камера заднего вида, мультируль, подогрев сидений  
передний
- Окрас – левое заднее крыло (ВОЗМОЖНО!!! правое заднее и переднее крыло)
- Диагностика – 1. Коды отказа ДВС : Диагностический результат P030022 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected 4G15TP030322 Cyl.3 Misfire Detected 4G15TP011216 Intake Air Temp. Circ. Low Input 4G15T- обнулены. 2. Не горят передние габариты, подсветка номера и ПЛ ПТФ. 3. Следы масла на трубке слива с турбины. 4. Запотевание на компрессоре А/С. 5. Разбита правая ПТФ. 6. Требуется регулировка стояночного тормоза. 7. Сколы на лобовом стекле . 8. Изношена щетка заднего стеклоочистителя. 9. Изношены втулки заднего СПУ.
- Сервисное обслуживание – не официальный дилер