

**Причина продажи через аукцион – ДВС троит, дымит, по информации от клиента наблюдался повышенный «масложор»**

**ПТС оригинал, 2 владельца (Лизинговая+ лизингополучатель), 2 ключа, автомобиль с НДС Грузоподъемность 943кг, проходная в центр без пропуска, средняя база, высокая крыша (L2H3)**

**Комплектация: кондиционер, ГУР, 2 ЭСП, э.зеркала, магнитола+USB, 1 SRS, ЦЗ, зимние шипованные шины**

**Повреждения: мелкие сколы на капоте, рамке лобового стекла, рамках стекол дверей, мелкая вмятина ПЛД, ЗПК, правая сдвижная дверь, треснул повторитель поворота в правом зеркале**

**Окрас: не выявлен**

**Диагностика: заменить ПТД, троит ДВС, запотевание трубок ГУР, ошибки по свечам накала и давлению топлива, подтекание масла из МКПП, сломан джойстик управления зеркалами**