

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Автомобиль: KIA Magentis

Причина аукциона: посторонний звук ДВС, а/м окрашен весь, кроме крыши.

Диагностика

Маслов ДВС меньше минимум, требуется ТО, ошибки по распредвалу не удаляются - диагностика, посторонний шум при работе ДВС - требуется диагностика эндоскопом, замена ПТД+ПТК+ЗТД+ЗТК, отслоение сайлентблоков передних рычагов, люфт левой стойки СПУ, люфт шаровой опоры заднего правого рычага.



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет