

ПТС ОРИГИНАЛ

1 СОБСТВЕННИК

2 КЛЮЧА

ОКРАСЫ: КАПОТ, ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ПЕР БАМПЕРОМ И КРЫЛЬЯМИ - ВИСИТ ПРОИЗВОДИЛСЯ РЕМОНТ ПЕР ЧАСТИ ЛОНЖЕРОНОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2.0MT 4WD С КОНДИЦИОНЕРОМ

ТЕХН ЧАСТЬ:

**множественные ошибки - удалились,
при следующей замене ПТК -замена ПТД,
тех жидкости в норме**