Описание:

Птс дубликат 5 владельцев Пробег 170033 км

Диагностика:

- 1. не работают кнопки стеклоподъёмника с водительской двери
- 2. не складывается левое зеркало
- 3. не регулируются зеркала зад вида
- 4. при включении подогрева зеркал пропадат радио
- 5. не горит левая фара
- 6. горит ошибка по давлению шин
- 7. пропуски зажигания ДВС
- 8. не обогреваются боковые зеркала
- 9. багажник не открывается с кнопки в салоне и снаружи
- 10. нет домкрата и ключей
- 11.ДВС в масле
- 12. ДВС и АКПП в масле
- 13. тормолзной жидкости меньше минимума и оборваны провода
- 14. приводной ремень в масле
- 15. противотуманки не горят
- 16.Горит к. лампа сист. ТРМЅ, коды отк.:
- С2121 Данные передатчикІD1(главны не получены Ток
- С2122 Данные передатчикІО 2(главны не получены Ток
- С2123 Данные передатчикІО 3(главны не получены Ток
- С2125 Данные передатчикІО 5(главны не получены.