

Описание

Множество ошибок не удалились , требуется углубленная диагностика Надрывы сайлентблоков передних рычагов Не работает задние парктроники отсутствуют передние парктроники отсутствуют мехонизм омывателя фар Запотевания передней крышки ДВС Деформация радиатора кондиционера Деформация передней панели кузова отсутствуют передний пыльник бампера Замена шин (неравномерный износ) Мойка радиаторов правый внутренний пыльник шрус раскидывает смазку Не работает А/С оторваны подкрылки передних арок Видны следы ремонта на переднем левом лонжероне Сломан щуп замера масла в ДВС отсутствуют пыльник переднего бампера Отсоединены разумы передних датчиков удара Установлено ГБО кд ВФ видны следы ремонта на переднем левом лонжероне

Диагностика