

Рольф Северо-Запад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 26.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "Северо-Запад"

Контактный телефон: 8 (495) 786-88-88



Автомобиль: Renault/Laguna

Рег. №: С601МХ 790


Год выпуска: 1997

Пробег: 566542

V.I.N.: VF1B56TKE15880072



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Противотуманные фары отсутствуют на автомобиле.
5	Подсветка номера	X			Не работает.
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Линия омывателя не герметична, омывающая жидкость течет в салон
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки	X			Недостаточная фиксация положения рулевой колонки, фиксатор прослаблен.
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров		X		Требуется химчистка.
13	Состояние панели приборов	X			Накладка пассажирской подушки безопасности закреплена к торпедо скотчем.

14	Состояние обивки потолка		X		Требуется химчистка.
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Эффективность работы кондиционера снижена требуется дополнительная диагностика.
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза		X		Тормозных сил недостаточно, для удержания автомобиля, необходима дополнительная диагностика.
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Требуется химчистка.
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Требуется химчистка
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Требуется химчистка
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Требуется химчистка
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Требуется химчистка
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Требуется химчистка
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Требуется химчистка
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Требуется химчистка
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Требуется химчистка
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Требуется химчистка
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Пытлости.
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней	X			Проскальзывает необходима замена вместе с натяжителем.
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Износ, рекомендуется замена
10	Состояние подушек КПП		X		Износ, рекомендуется замена
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора	X			Подшипники гудят, необходима замена.
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь масла по передней стенке ДВС, требуется дополнительная диагностика.
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей			X	

	жидкости/подтекание: Водяной насос				
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель	X			Тормозная жидкость мутная тёмного цвета необходима замена.
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр	X			После отстоя, тормоза проваливаются, срабатывают со второго раза. Необходима дополнительная диагностика главного тормозного цилиндра.
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шумность подшипников насоса ГУР, требуется замена.
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Люфт в рулевой рейке, течь справа и слева из-под пыльников, необходима дополнительная диагностика рейки на предмет ремонтпригодности.
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Повышенный шум со стороны клапанов, течь масла по передним сальникам двигателя. Требуется дополнительная диагностика.

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Двигатель заменен, модель двигателя не соответствует конструкции ТС, маркировка ДВС имеет: F3R272 I015549. В ПТС сведения о замене двигателя не внесены.
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт в шаровой опоре левого рычага, рекомендуется замена.
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт в рулевой тяге справа, рекомендуется замена.
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт в рулевой рейке, течь справа и слева из-под пыльников, необходима дополнительная диагностика рейки на предмет ремонтпригодности.
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера	X			Защита не установлена.
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС, рекомендуется переуплотнение.
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)	X			Коррозионные повреждения задней балки, дыры, рекомендуется замена балки.
6	Тормозные шланги, трубки	X			Внесены изменения в конструкции магистралей задних тормозных механизмов. Течь.
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Коррозионные повреждения задних лонжеронов, дыры.
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Коррозионные повреждения порогов, дыры. Домкратить нельзя.
5	Проверка передней панели кузова	X			Коррозионные повреждения, дыры.
6	Проверка задней панели кузова	X			Коррозионные повреждения, дыры.
Комментарии, примечания					

Проверил:	Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

