

Примечание:

Окрас – пер. правое крыло 660 (скол лкп в районе фары) , пер. бампер красился. водительская дверь 350.
Повреждения – мелкие коцки и притертости по кузову, требует рем окрас пер. правое крыло, пер. правое стекло пассажира треснуто

Технический осмотр

Примечание:

1 трещина на стекле пер.прав двери2 требуется замена щеток стеклоочистителя 3 не работает стояночный тормоз требуется осмотр/очистка/смазка механизмов стояночного тормоза4 износ летних шин 100%5 гул ролика и ролика натяжителя приводного ремня треб.замена6 треб.зам приводного ремня разрушение 7 течь охл.жидкости двс треб.замена термостата8 течь подводных трубок охлаждения радиатора электрогидро усилителя руля треб.замена трубок9 не работает кондиционер требуется замена радиатора кондиционера .пробит10 радиатор охл.двс забит требуется мойка11 требуется замена верхних рычагов передней подвески разрыв сайл.блоков12 течь турбины , впускные патрубки в масле требуется замена турбины13 износ втулок переднего стабилизатора требуется замена переднего стабилизатора14 оторвана тепловая защита выхлоп.системы по центру ам задевает выхлоп систему15 скрип защиты картера при проезде неровностей требуется проложить16 уровень жидкости электрогидро усилителя руля меньше минимального 17 не работают парктроники треб.диагностика18 не светятся лампы заднего хода треб.диагностика19 заклинил клапан егр треб.замена20 Требуется замена рулевой рейки (люфт, подклинивание)21 не светится лев дхо

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	