

Описание

2007г., 1.8MT, 1 владелец, 281791 км пробег, ПТС оригинал, некачественный окрас капота

Диагностика

Болтается каркас водительского сидения, сломано: дефлекторы, подлокотник, кнопки стеклоподъёмников, гудит вент печки, не работает подогрев сидения, гудит привод левого зеркала, грязный салон, порван коврик, потёртости, царапины, потеют задние фонари и фары + мутные, нет 1 подсветки номера + 2я не горит, кнопка багажника не работает, ближний справа + габариты + правая птф, лобовое + щётки, частично не работает обогрев зад стекла, нет 1 отделения в торпедо, а\м дымит, эндоскоп ок, компрессия завышена (16 +),масло в цилиндрах + нагар на свечах - масло жор, течь клапанной крышки, стук в гбц , сгнил рад кондея, износ птк 30% + птд, зтк 20%,коррозия направляющих передних суппортов, замена несущего рычага спереди справа, стойки + втуллит спереди, защита днища по левой стороне, втулки стаба сзади, с\б несущих сзади, сильная течь - мотора, кпп, трубок кондея, нижняя опора двс и кпп , люфт в правой рул тяге, потеют задние амортизаторы,сечёт выхлоп в районе выпускного коллектора.