

Описание

ПТС Дубль

Кол-во хозяев-6

Кол-во ключей-2

Окрас вся передняя часть

На авто была криминалистическая экспертиза все бумаги есть

Диагностика

1. не работает кондиционер
2. вода в заднем правом фонаре
3. течь клапанной крышки
4. скрежет, стуки при переключении режимов обдува системы вентиляции салона
5. от клапанной крышки отломан фрагмент фиксирующий катушку зажигания 2го цилиндра и верхнюю пластиковую накладку двигателя
6. уровень масла в ДВС- минимум
7. порван пыльник нижней шаровой спереди слева
8. отслоения внутренних сайлентблоков передних нижних поперечных рычагов
9. надрывы на сайлентблоках задних продольных рычагов
10. отслоения сайлентблоков задних поперечных вспомогательных рычагов
11. снижена компрессия в 1 цилиндре, замер приложен к заказ наряду
12. не включается индикация SRS на панели приборов, активные ошибки SRS, есть ошибку в эбу