

Описание:

История ам чистая, ДТП и просчетов по ам не проводилось.! Пробег оригинальный бьется по автотеке.

акпп исправна весит историческая ошибка, по двс есть еле уловимый шум в районе грм (натяжитель)

Птс оригинал - оригинал

- **Кол-во хозяев – 2**
- **Кол-во ключей – 2**
- **Комплектация – максималка алтимейт, ксенон, климат, кожа, большой дисплей с камерой заднего вида.**
- **Окрас –ам кувыркнулся в кувет, менялись: передние крылья, капот, задняя правая дверь, крашена в круг со шпаклевкой крыша и стойки.**

Диагностика:

1. Не работает омыватель фар. 2. Требуется регулировка стояночного тормоза. 3. Не горит ПЛ ПТФ. 4. Уровень ОЖ в расширительном бачке СО ДВС на минимуме. Утечек нет. 5. Уровень масла в ДВС на 1 см выше отметки "MAX" на контрольном щупе. 6. Необходима мойка радиаторов. 7. Отсутствует запасное колесо и механизм его "лифта". 8. Бурты на ПТД. 9. Разные фары головного света. 10. Изношены втулки переднего СПУ. 11. Растрескались резиновые втулки стоек заднего СПУ. 12. Небольшое масляное запотевание в передней части поддона ДВС. 13. Растрескивание сайлентблоков продольных рычагов задней подвески. 14. Посторонний шум в работе ДВС. Требуется дополнительная диагностика: вскрытие и осмотр механизма привода ГРМ. 15. Ошибка P1766. Требуется ремонт АКПП