

## Причина аукциона стук в ДВС

1. Комплектация: АУКЦИОН, Trend, Салон ткань, колесные диски r16, передние стеклоподъемники кондиционер, обогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал.
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2.
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Программа импортера: нет
6. Гарантия: нет
7. Сервисная книга: нет.
8. Обслуживание/Последнее ТО: в июле 2021г
9. Пробег подтверждение: автотека
10. Кол-во ключей: 2
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет.
12. Покраски и работы: весь авто, кроме крыши в окрасе.
13. Повреждения: следы эксплуатации, царапины и вмятины, трещина лобового стекла.
14. Диагностика: Радиатор кондиционера: Забит, разрушение сот; Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: Рывки при переключении; Радиатор охлаждения ДВС: Забит; Система охлаждения. Жидкости: Долить; ПЧ. Колодки тормозные: Заменить; ПЧ. Диски тормозные: Заменить; ЗЧ. Диски тормозные: Заменить; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Заменить пыльники рулевой рейки; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Запотевание правого; Шины/колесные диски: Заменить шины; Поддон ДВС/сальники коленвала: Сливная пробка залита герметиком (сорвана резьба-замена картера); Задняя панель кузова: Замят усилитель бампера; Ветровое стекло: Трещина; Стеклоочиститель передний: Плохо работает омыватель; Двигатель: Стук верхний части ДВС.