- . Комплектация: Климат. ткань
- 2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН)
- 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 4 хоз
- 4. Кол-во свободных полей:
- 5. Программа импортера:
- 6. Гарантия: Нет
- 7. Кол-во ключей: 1 ключ
- 8. Сервисная книга: Нет
- 9. Обслуживание/Последнее ТО:
- 10. Наличие активного сервисного пакета: да/нет. Сколько ТО осталось?
- 11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
- 12. Секретки/Метки на запуск ДВС:
- 13. Покраски и работы: Менялись 2 передних крыла и капот
- 14. Повреждения: Многочисленные вмятины, царапины, сколы, притёртости по году и пробегу
- 15. Диагностика: Не горит передний лквый ПТФ.Не горят лымпы гос номера.Не работает задний парктроник.Трещина/потёртости на лобовом стекле(замена).Не работает задний дворник.Вал рулевой люфт.Не работает задний правый центральный замок.СЧломано левое зеркало.Затёрты обивки сидений,дверные карты. Грязь/царапины на потолке.Не работает управление заслонками воздуха климата контроля(доп д-ка).Заменить жидкость ГУР.Шумно работает насос ГУР.Трещины на приводном ремне. Увеличены зазоры на свечах зажигания.Клапанная крышка запотевание.Запотевание передней крышки ДВС.Бачок ГУР запотевание.Замена переднего подрамника(разбито посадочное отверстие.Гул заднего правого ступичного подшипника.Коррозия ЗТД.Запотевание заднего левого амортизатора. Туго крутиьтся заднее левое колесо.мойка радиатора ДВС и А/С.АКПП жёстко переключается с 1 на 2 передачу.Запотевание рулевой рейки.Обильное запотевание переднего сальника коленчатого вала.Запотевание РКП.Запотевание правого сальника привода.Отгнил теплоэкран.Повреждены пыльники. Передний левый рычаг не прикручен.Передняя часть АКПП запотевание.Запотевание сальников приводных валов заднего редуктора.Люфт втулок заднего СПУ.АКПП снималась.