

## Описание:

АВТО КРАШЕН ПОЛНОСТЬЮ, КРОМЕ КРЫШИ, ВОЗМОЖНО БЫЛ ОТСТРЕЛ ПОДУШЕК  
ЕСТЬ 2 РАССЧЕТА В АВТОТЕКЕ НА 700000 И 350000  
БОЛТMS100222  
БОЛТМУ440019  
ПИСТОН БАМПЕРА ЗМУ488006  
БОЛТMF453047  
БОЛТMF911345  
БОКОВИНА З НАР Л5301F687  
ЛЮЧОК Т/БАКА5940A226  
КОЛЕННАЯ НПБЗАМЕНИТЬ  
СИСТ НПБ ПАССАЖИРАЗАМЕНИТЬ  
НПБ ПАССАЖИРА П7030A311  
ЩИТОК ПРИБОРОВ8000A513XA  
КОЛЕННАЯ НПБ8002B557XA+  
РЕМ БЕЗОПАСН П Л7000F199XA  
РЕМ БЕЗОПАСН П ПР7000D534XA  
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ7200B484YA+  
КОЛЁСНЫЙ ДИСК П Л4250C200:  
ШИНА П Л215/70 R 16 .. Н  
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО4400A515XA  
СИСТ НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ  
ОБЛИЦ КОЖУХ УПРАВ В8065A121XA  
ОБЛИЦ КОЖУХ УПРАВ Н8065A141XA  
ПРОВОДКА ПОДУШ БЕЗ38619A167  
ЭБУ ПОД/БЕЗОП8635A282  
НПБ ВОДИТЕЛЯ7030A459XA  
ДАТЧИК Л ПОД/БЕЗ38651A165  
ДАТЧИК ПР НПБ8651A165  
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД  
РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У  
БАМПЕР П - С/У  
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА П - С/У  
КАПОТ - С/У  
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)  
КРЫЛО П Л - С/У  
КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ  
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ  
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА Л - ЗАМ  
КРЕПЛЕНИЕ Л Н БАМПЕРА П - С/У  
АРКА КОЛЕСА П Л В СБ ЗАМЕН  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У  
ДВЕРЬ П Л - ЗАМЕНИТЬ  
ДВЕРЬ З Л - ЗАМЕНИТЬ  
УСИЛИТЕЛЬ ВНУТР ЛЕВ СТОЙКИ А ЗАМЕНИТЬ  
ОБЛИЦОВКА ПОРОГА Л - С/У  
БОКОВИНА З Л - ЗАМЕНИТЬ  
БОК СТЕКЛО Л С/У  
БАМПЕР З - С/У  
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР З - С/У  
ДВЕРЬ ЗАДКА-С/У  
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ  
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У  
ПОД БЕЗОП ДЛЯ КОЛЕН С/У  
ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У  
ПОДУШКА БЕЗОП ПЕРЕДН ДАТЧИК Л - С/У

ПОДУШКА БЕЗОПАСН ПЕРЕДН ДАТЧИК ПР С/У  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У  
СИДЕНЬЕ 3 Л - С/У  
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - С/У  
КОЛЕСО П Л - С/У  
ШИНОМОНТАЖ С БАЛАНСИРОВКОЙ ПЕР ЛЕВ  
БАМПЕР П6400F906  
КАПОТ5900A540  
КРЕПЕЖ РЕЗЬБОВОЙМУ140017  
ГАЙКАМС440503  
КРЕПЛ КАПОТАСМОТРИ № 0482  
ФАРА Л В СБОРЕ8301C197  
КРЫЛО Л5220G973  
КРЕПЁЖ КРЫЛА П ЛСМОТРИ № 0793  
КРЕПЛ КРЫЛА П ЛMS100222  
КРЕПЛ КРЫЛА П ЛMS100222  
ПОДКРЫЛОК П Л5370B007  
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА Л5256B523  
КРЕП ЛЕВ БАМПЕРА ПЕР6400D922  
АРКА КОЛЕСН П Л В СБ5220G991  
РАСПОРКА6102A122  
РАСПОРКАMR957780  
ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ7405A580  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО6102B133  
РЕМК-Т ЛОБОВ СТЕКЛАЗ2156507  
КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАСМОТРИ ПО ЧАСТ  
ПЛАНКА ЛОБ СТЕК Л6107A052  
ПЛАНКА ВЕТР СТЕКЛ ПР6107A052  
ПЛАНКА ЛОБ СТЕК В6107A046  
ДВЕРЬ П Л5700B671  
СТЕКЛО ДВЕРИ П Л5706A583  
СТ-ПОДЪЁМНИК П Л5713A343  
ЭЛ-ДВ СТ-ПОДЪЁМН П Л5713A383  
РУЧКА ДВЕРИ НАР П Л5716A013ХА:  
НАКЛАДКА РУЧКИ П Л5716A015ХА:  
НАПРАВЛ СТЕКЛА П Л5705A605  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ З Л5705A588  
УПЛ СТЕКЛА ВНУ Л5725A165  
ДИНАМИК П Н Л8720A147  
ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П Л7221B565ХА+  
ЗЕРК ЗАДН ВИД П Л ЭЛ7632B367  
КРЫШКА НАР ЗЕРК Л7632B413ХА:  
ДВЕРЬ З Л5730B389  
НАР РУЧКА ДВЕРЬ З Л5716A085  
НАКЛАДКА РУЧКИ З Л5716A015ХА:  
УПЛ СТЕКЛА НАР З Л5757A291  
ОБЛИЦ ПОРОГ Л6512A421  
УСИЛ ВНУ Л А-СТОЙКА5311C291  
БАМПЕР 36410C568  
КРЕПЁЖ БАМПЕРА ЗСМОТРИ ПО ЧАСТ  
Окраска новой детали  
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
КАПОТОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
КРЫЛО ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА ЛОКРАСКА ВНУТ ДЕТАЛЕЙ  
АРКА КОЛЕСН П Л В СБОКРАСКА ВНУТ ДЕТАЛЕЙ  
ДВЕРЬ П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
РУЧКА ДВЕРИ НАР П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ

НАКЛАДКА РУЧКИ П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
КРЫШКА НАР ЗЕРК ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
ДВЕРЬ 3 ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
НАР РУЧКА ДВЕРЬ 3 ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
НАКЛАДКА РУЧКИ 3 ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
ОБЛИЦ ПОРОГ ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
БОКОВИНА 3 НАР ЛОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
ЛЮЧОК Т/БАКАОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ  
Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)  
ФОНАРЬ 3 ПР - С/У  
АГРЕГАТНАЯ БАЛКА 3 - С/У  
ПТС оригинал или дубль ОРИГИНАЛ  
Кол-во хозяев 3  
Кол-во ключей 1  
Краткое описание комплектации (для удобства ПК)КЛИМАТ, ЭЛ. ПАКЕТ  
Подробное описание окрашенных/заменённых элементов АВТО КРАШЕН ПОЛНОСТЬЮ, КРОМЕ  
КРЫШИ, ВОЗМОЖНО БЫЛ ОТСТРЕЛ ПОДУШЕК  
Критичные замечания  
Наличие/отсутствие сервисного обслуживания ВНАЧАЛЕ У ДИЛЕРА, ДАЛЕЕ САМИ

### Диагностика:

Не проводилась