

Возвратный АМ - неисправность ДВС требуется кап ремонт

1.Комплектация: Pure Tech, Электропривод двери багажника, 2012 модельный год, Передние датчики парковки, Пакет опций Cold Climate, кожаный салон Espresso / Almond, элекро-привод передних сидений, водительское с памятью, цвет Металлик, аудиосистема Meridian Sound System, 8-дюймовый цветной сенсорный дисплей, Камера заднего вида

2.ПТС: Оригинал

3.Владельцы по кол-ву регистраций: 3, (первые два вл. факт. одно лицо), первый сдал а\м нам, второй вл. купил у нас в апреле 21года

4.Кол-во свободных полей: 0, мы не вписаны в ПТС, продаем дкп на дкп

5.Программа импортера: нет

6.Гарантия: нет

7.Кол-во ключей: 2

8.Сервисная книга: есть

9.Обслуживание/Последнее ТО: у нас на 145600км. 21.06.2020г.

10.Наличие активного сервисного пакета: нет

11.Пробег подтверждение: х-роад

12.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

13.Покраски и работы: вторично окрашены - передний и задний бамперы, левые двери, правые двери, заднее правое крыло заменено.

14.Повреждения: повреждение на крышке багажника и бампере, точеные вмятины на зад. лев. крыле, сколы/царапины по кузову

15.Диагностика: Мутное изображение с камеры заднего вида – диагностика, подтекание масла из-под клапанов фазовращателей, Замена тормозной жидкости, подтекание масла в районе вакуумного насоса, Масло на стыке ДВС и КПП, подтекание впускного патрубка турбины, подтекание масла на патрубке наддувочного воздуха в районе дроссельной заслонки, Масляное запотевание на стыке поддона АКПП,

16.Резина: зима