

Проведена диагностика АКПП . Выявлена ошибка по управлению АКПП номер ошибки P0700.
Предположительные неисправности при ошибки P0700 : 1.Неисправность модуля управления трансмиссией
2.Пвреждение корпуса клапана коробки передач 3.Неисправность одного или нескольких электромагнитных
клапанов переключения передач. 4.Короткое замыкание или обрыв проводов. требуется ремонт