

Причина продажи – ошибка P150B00 по удлинению цепи привода ГРМ при первичной диагностике, ошибка стерлась и со слов клиента цепь ремонтировал месяц назад (документов нет)

Стартовая цена: 950.000р

Дубликат ПТС, 3 владельца , 2 ключа.

Комплектация: Спорт салон, спорт руль.

Повреждения: мелкие сколы и царапины по кузову

Окрас: все кроме крыши, пер. прав. двери и пер. прав. крыла была замена зад. лев крыла

Диагностика: Омыватель фар - Не сработал

Работа наружных замков - ЗаКисание

Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент - Затруднен доступ

Внутренний осмотр - Запотевание верхней части двс

Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание - Долить

Состояние подушек ДВС - Трещины

Диски тормозные/барабаны - Рек замена

Амортизаторы ,отбойники ,пружины - Течь левого амортизатора

Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки - Трещины

Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание - Запотевание

Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание - Запотевание поддона и крышки грм,следы масла на патрубке турбины

АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание - Запотевание верхней части кпп

Состояние пыльников днища кузова (пластик) - Повреждения

Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры - Трещины