

Посторонний шум со стороны ДВС

1. Комплектация: электро-регулировка сидений, отделка салона кожа, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камера заднего вида. 2 ПТС: Оригинал 3. Владельцы: 1 4 Гарантия: - нет. 6. Сервиска: нет. 7. Кол-во ключей: 2 (второй пустой, шит, старлайн) 8. Прохождение ТО (отметки): нет. 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет. 11. Повреждения: эксплуатационные сколы. 12. Окрасы: ПЛК, ПЛД, ЗЛД, Крышка багажника, ЗЛК, ЗЛД. 13. Диагностика: 1.1.18.7 Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание Рулевая рейка/редуктор Вертикальный люфт. 1.1.18.8 Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание Жидкости Уровень меньше минимума. 1.1.18.9 Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание Редуктор Левый сальник привода запотевание. 1.1.18.10 Состояние приводных ремней Приводные ремни Ремни и ролики замена.