


Описание:

1 владелец

2 ключ



Диагностика:

Рекомендуется заменить двухмассовый маховик, Педель газа, Дроссельную заслонку, Задний сальник КВ, Регулятор давления наддува турбонагнетателя