

Примечание:

Окрас капот, передние крылья.

Технический осмотр

Примечание:

Компрессия- 11,3 11,2 11,2 12,0

Заменить- ветровое стекло трещина, щетки, задние нижние рычаги,

Отсутствует заглушка задней буксировочной проушины. Не выводится графическая индикация парктроников.

Прикуриватель не работает, не фиксируется. Нет знак аварийной остановки. Не работает микролифт бардачка, падает крышка. ОЖ-50.

Ошибка по катализатору. Вырезан катализатор. Боковые пыльники висят на хомутах.

ПТК-8,5 ПГД-31 ЗТК-7,5 ЗТД-10

Протектор-8мм

Название

Описание

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да