



- Требуется РУУК + мойка радиаторов
- Запотевание** Течь поддона ДВС - переуплотнить
- Отсутствует з. левый поддомкратник - установить
- Течь слива масла с турбины
- Заменить ремень генератора
- Надрыв з. муфты карданного вала - заменить
- Люфт рулевой секции - заменить нижнюю секцию
- ~~Заменить АКБ. Разрыв сапентблоков з редуктора (большого) - заменить~~
- Требуется инициализация стеклоподъемников
- Стружка металлическая в масл. стакане - требуется разборка и дефектовка
- Механизм ГРМ производит посторонние звуки - требуется ремонт
- ПТД вне допуска - заменить *при след. замене ПТК*
- Запотевание сальника входного вала з редуктора

*(вероятнее всего)  
износ цепи*