

Описание:

ПТС оригинал, 1 владелец. Повреждения: царапина на заднем левом крыле, сколы на капоте. Без окраса

Диагностика:

Посторонний шум вентилятора отопителя, замена свечей, замена приводных ремней, течь с раздатки, повреждена левая гофра на выпуске