

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: ПЛД, ЗЛК, ЗПК, ЗПД, ППД

3. Технический осмотр

Примечание:

АКБ-перезарядить.
Не горят- 2 лампы габаритов на багажнике.
Замена- щеток, приводной ремень и ролик, нижней опоры, сайлентблоков,
Треснут корпус левого зеркала,
Не работает кондиционер, слабо греет печка. Нет знака, буксир петли, баллонного ключа. Масло ДВС ниже мин, сухой щуп, долить масло. ОЖ-45. Замена торм. жидкости. Теч с теплообменника впускного коллектора. Обильное запотевание холодной части турбины.
Компрессия- 9,4 11,0 8,3 4,6 Запотевание стыка ГБЦ и впускного коллектора. Отваливается уплотнитель подкапотного пространства. Ошибка АКПП, климатроника.
ПТК-7,5 ПТД-22,5 ЗТК-6 ЗТД-9,5
Радиатор кондиционера замена, повреден отсутствуют соты. Протоктор-8мм.
Запотевание поддона ДВС, левого фланца. Нет 2-ух саморезов крепления.
Замят левый порог в двух местах, перед-зад.
Ошибки-Блок мехатроника фрикцион 1 зазор слишком мал. Привод центрального замка сзади недостоверный сигнал.
Электродвигатели приводов ЦЗ задн. элект. неисправность. Давление хладагента выход за нижнюю границу. лампа левого заднего габар. огня обрыв цепи.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет