

Нарекания по салону, сколы и потертости

Описание

Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг (2014)

Диагностика

Диагностика:

- 1.Села батарейка ключа
- .2.Не работает складывание левого зеркала.
- 4.Не работает преднатяжитель переднего пассажирского ремня безопасности.
- 5.Уровень жидкости ГУРа на минимуме.
- 6.Течь корпуса термостата.
- 7.Течь теплообменника, следы масла в задней части ДВС , КПП в масле – была замена теплообменника, масло не замыли.
- 8.Течь задних амортизаторов.
- 9.Остаточная толщина ПТК 3-4 мм.
- 10.Остаточная толщина ЗТК 2-3 мм.
- 11.Износ втулок переднего стабилизатора.
- 12.Надрыв задней левой опоры заднего редуктора.
- 13.Деформация топливного бака.
- 14.Надрыв, растрескивание задних сайлентблоков передних рычагов.
- 15.Запотевание рулевой рейки.
- 16.Скол пластика на декоративной крышке ДВС.
- 17.Постороний шум, стук при работе ДВС, требуется дополнительная диагностика.

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	нет