

Описание

Была в ТАКСИ.

Комплектация: тряпка, галоген, обогрев сидений, зеркал, все электростеклоподъемники, датчик света, парктроники

ПТС: Дубликат

Владельцы по кол-ву регистраций: 3

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 1 ключ

Покраски и работы: Окрас пп крыла, пп двери, лп крыла, заднее правое крыло резалось, пол багажника ремонтировался, крышка багажника с шпаклевкой местами, заднее правое крыло с шпаклевкой.

Повреждения: сколы, притертости.

Диагностика

Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Выдавливание смазки из под пыльников шаровых опор.;

Фары: габариты, ближний, дальний свет: Правая задняя фара разбита.;

Радиатор охлаждения ДВС: Следы течи антифриза (требуется замена).;

ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Порваны пыльники стоек стабилизатора.;

Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: Ошибка.

Присутствуют ошибки, результаты компьютерной диагностики смотреть в распечатке.;

ПЧ. Колодки тормозные: Правое переднее колесо клинит (требуется профилактика тормозных механизмов).

;

ЗЧ. Колодки тормозные: Требуется замена.;

Система охлаждения. Жидкости: Следы течи антифриза в верхней с верхнего патрубка радиатора.;

Тормозная система. Жидкости: Требуется замена ТЖ.;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Требуется замена нижних сайлентблоков правого и левого кулака (люфт).

Требуется замена продольных рычагов.;

Задние лонжероны: Следы ДТП И ремонта.;

Шины/колесные диски: Установлены шины разного протектора, не равномерный износ шин, (требуется выполнить сход-развал).;

Подсветка номера: Не работает.;

Приводные ремни: Требуется замена (трещины, свист при запуске ДВС на холодную).;

Передняя панель кузова: Сломаны крепления переднего бампера, следы монтажа передних крыльев.;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание.;

Задняя панель кузова: Следы ДТП в заднюю панель кузова (переварено правое заднее крыло, панель замята, следы монтажа дверей, задняя крышка багажника деформирована).;

КПП: Следы не качественного ремонта АКПП, присутствуют следы течи, течь поддона АКПП.

Течь масла на стыке ДВС и АКПП (предположительно задний сальник коленвала).;

Стеклоподъемники: Не работают кнопки управления задними стеклоподъемниками со стороны водителя.;

ЗЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Люфт во втулках стабилизатора.;

Подушки ДВС: Порвана верхняя опора ДВС.;

ПЧ. Приводные валы: Следы монтажа.;

Ветровое стекло: Сколы;