

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	ОС
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	С
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	В
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Покраски и работы: окрас ППД, была замена левых дверей . Повреждения: небольшие вмятины на ППК, сколы по кузову, трещина лобового стекла
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Повышенный расход масла в двс Требуется разборка и дефектовка двигателя. Ошибка P0299(Boost Pressure Regulation), 01134(гудок сигнализации). Запотевание клапанной крышки ДВС. Люфт левого заднего ступичного подшипника. Загрязнение сот радиатора кондиционера. Течи масла КПП(возле крышки штока выбора передач). небольшое масляное запотевание передней крышки ДВС.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет