

**Примечание:**

Окрас – все 1000+-, кроме крышки и крышки багажника по 80. Повреждения – разбит корпус левого зеркала, скол на з.л.дв, сколы-царап по кузову

**Технический осмотр**

**Примечание:**

износ резины, низкий уровень масла двс,запотевание стык клапанной крышки и гбц сзади справа,порван пыльник правой амортизаторной стойки,износ тормозных дисков,замят задний правый колесный диск изнутри,сломана пластиковая защита бака,сильный люфт подшипника дифференциала с левой стороны( в результате слетел пыльник, потеря смазки ,возможен дорогостоящий ремонт акпп). Уровень моторного масла в допуске,слетел пыльник левой внутренней гранаты спереди, сломан пластик на левом зеркале, рекомендуется заменить передние и задние тормозные диски.Кодов ошибок нет. требуется замена резины2. переднее правое колесо спускает 3. ПТК износ 40% ЗТК износ 80%4. слетел пыльник левой внутренней гранаты спереди 5. сломан пластик на левом зеркале

**Безопасность**

| Название                 | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен             | Да       |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |
| Дубликат ПТС             |          |