

Hyundai H-1 2015 г.в., мотор 2.5 116 л.с. МКПП, задний привод. 4 владельца, ПТС дубликат. 1 ключ. Диагностика не проводилась. Тест по подушкам не проходит при включении зажигания.

Причина аукциона:

Повреждение по бамперам, вмятины по кузову. Множественные окрасы (вся левая сторона с проемами, заднее правое крыло, задняя правая дверь, часть крыши у переднее левой стойки).

Следы ремонта/замены передней левой четверти, следы сварки на передней и центральной левой стойки. Маркировочные таблички переклеены. В 2018 году была экспертиза по ДВС – коррозия. Расчет по автотеке 2 млн.

Авто поставлен на учет в июле 2021 г.