

Примечание:

Сколы, царапины по кузову а\м. Трещина ветрового стекла.

Технический осмотр

Примечание:

U0126 - потеря связи с датчиком угла руля.

P1782, P1771 - ЕМС термальная защита отключения 4WD. Полный привод не работает, требуется ремонт раздатки.

РК не передает момент на кардан.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да