

Диагностика:	Описание:
<p>Некорректная работа АКПП(в аварийном режиме, работает только в спорт режиме) и работа ДВС. Вопросы по системе SRS AIR BAG. Коррозия подкапотного пространства. Со слов клиента в истории ошибки 33шт(ошибки были стерты перед продажей)..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комплектация: подогрев всех сидений, люк, кожаный салон, двух-зонный климат-контроль, круиз-контроль, пневма 2. ПТС: дубликат (сдан) 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3 4. Кол-во свободных полей: 0 5. Программа импортера: нет 6. Гарантия: Нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Сервисная книга: 9. Обслуживание/Последнее ТО: август 2018 10. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы 11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 12. Покраски и работы: Весь авто, кроме крыши и заднего левого крыла. Всё косметика (100-160мкр), заднее правое крыло до 600мкр. 13. Повреждения: сколы царапины по кузову 14. Диагностика: не исправна АКПП и ДВС. 15. Резина: нет 16. Дополнительно: