

Примечание:

Коррозия по кузову, крылья сколы. Окрас капот плк, плд, плд.

Технический осмотр

Примечание:

1. АКБ - замена. 2. Присутствуют ошибки по компьютерной диагностике. 3. Радиатор А/С - С/У, мойка. 4. Люфт стоек стабилизатора переднего - замена 2 шт.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да