

Примечание:

2012г. 3,0 автоматическая коробка, Тип привода: полный привод, 243 л/с, 2 владельца, 1 ключ
Комплектация: КЛИМАТ КСЕНОН КОЖА
Кузов: потертости бамперов, сколы, кор.з.л.крыла, сколы лобовое.
Окрас: два з.крыла, кр.багажника, з.п.дверь, два п.крыла, капот.
посторонний шум в моторе.

Из

отчета автотеки 2 расчета на ремонт
Расчет стоимости ремонта: 453 974
БАМПЕР П В68084159АВ: Замена
БАМПЕР П Н68078271АВ: Замена
МОЛДИНГ НИЖН БАМПЕРА Замена
КРОНШТ ПР БАМЕПЕР П Замена
КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П6819044АА: Замена
АБСОРБЕР БАМПЕРА П57010627АВ: Замена
ВОЗДУХООТРАЖАТЕЛЬ ПО5165706АА: Замена
ЗАГЛ БУКС ПРОУШ Л68157227АВ: Замена
ЗАГЛ БУКС ПРОУШ ПР68157226АВ: Замена
ЗАГЛ БУКС ПРОУШ П Л68157229АА: Замена
ЗАГЛ БУКС ПРОУШ П ПР68157228АА: Замена
ДТЧ П СР ПР ПАРКОВКИ1ЕW63TZAA: Замена
ДТЧ П ВНУ Л ПАРКОВКИ1ЕW63TZAA: Замена
ДТЧ П ВНУ ПР ПАРКОВК1ЕW63TZAA: Замена
РЕШЁТКА РАДИАТОРА55079377АЕ: Замена
КРЕПЛ РЕШ РАДИАТОРА68185496АА: Замена
УСИЛИТЕЛЬ РЕШ РАД-РА05182391АА: Замена
КАПОТ55369587АГ: Замена
ШАРНИР Л КАПОТ В55369563АЕ: Замена
ШАРНИР ПР КАПОТ В55369562АЕ: Замена
ФАРА Л В СБОРЕ55079409АJ: Замена
ФАРА ПР В СБОРЕ55079408АJ: Замена
СОПЛО Л ФАРА68078293АА: Замена
СОПЛО ПР ФАРА68078292АА: Замена

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:
Тормозная система Тормозные диски (передние) Изношено
Подкрылок Подкрылок левый передний Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Подкрылок Подкрылок правый передний Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Двигатель и подкапотное пространство Защита картера ДВС Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Трансмиссия и система сцепления Защита КПП Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Бампер передний Бампер Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Трансмиссия и система сцепления Сальник КПП задний Запотевание
Рулевое управление/подвеска/шасси Рулевая рейка Запотевание
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблок заднего редуктора (передний) Повреждено средне (видно, ремонт не требуется)
Интерьер и приборная панель Салон Загрязнено
Электроника и освещения Лампа стоп-сигнала (левая) Не функционирует
Двигатель и подкапотное пространство **ДВС в сборе Шумность**

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да