

Описание

Было ДТП, стреляли передние подушки безопасности и ремни. Удар был в основном по нижней части(в основном по колесу)следов ремонта на лонжеронах нету. Расчеты в автотеке есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ –комбинированный салон, большой монитор, память сидений, черный потолок, Бурмистер , задний привод, эл привод багажника

ОКРАСЫ – п.л. крыло-ремонт окрас, п.п крыло-ремонт окрас, капот-окрас, з.л крыло- окрас

Диагностика

Не проводилась