

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	В
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	В
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

#### Салон:

--

#### Примечание:

Некачественный окрас ( из балончика ). Птф отсутствуют. Телевизор замят.
--

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

---

не горят 2 пер габарита- отсутствуют передние птф- не горит 2 подсветки номера- разбито лобовое стекло- некорректная работа стеклоочистителей ( цепляет за жабо , разболтана трапеция)- отсутствует щетка заднего стеклоочистителя- ключом не открываются двери- сломана кнопка аварийной сигнализации- сломаны крепления передних фар- не работает регулировка зеркал- на ам установлены чехлы , проверить состояние сидений нет возможности- обивки дверей грязные , царапаные , сломана ручка зад правой двери. ( возможно самостоятельно перешитые- потолок грязный, прожженный- напольные ковры порваны - не работает вентилятор печки- не работает стояночный тормоз- не работает обогрев заднего стекла- лючок топливного бака открывается трудом( прижат фонарем после удара)- обивка багажного отделения сломана , грязная , царапанная- домкрат и штатный инструмент проверить нет возможности ( багажник забит клиентскими вещами)- отсутствует охлаждающая жидкость- приводной ремень растрескан- двигатель троит , для проверки свечет требуется разбор воздушной системы- просевшие подушки ДВС и АКПП- течь охлаждающеж жидкости- масло по всей коробки передач- течь клапанной крышки - люфт и перекаты пер правого ступичного подшипника- клинет задние колеса- забит и загнут радиатор охлаждения ДВС- масло по подону двс- выдавливает смазку из внутреннего пыльника правого привода- был удар передней части ам, замат усилитель бампера- заматы пороги и усилители по днищу ам- присутствующие ошибки по акпп.

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да