

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

2002г. 3,0 акпп, Тип привода: Полный, 158 л/с, 6 владелец, 2 ключ
Комплектация: кожа, люк, эл привод передних сидений, кондиционер, 7 мест
Кузов: коррозия по всему кузову, много повреждений по кузову
Окрас: полный окрас

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:

Опоры ДВС просели , не работает звуковой сигнал , износ ПТК 10 % ЗТК 20 % , разбита правая рулевая тяга , амортизаторы , течь 2 го поддона ДВС , масло на стыке ДВС и АКПП , течь масла в районе турбины и по всему ДВС , поддон акпп в масле , передняя часть выхлопа повреждена , средняя и задняя часть гнилая , коррозия на задних лонжеронах, разбита крестовина в задней части возле моста , течь раздатки , коррозия порогов , масло в куллере , развал - схождения требуется, тормозная жидкость - заменить ,множество течи масла под капотом на ДВС , масло в ДВС черное (макс уровень) , крепеж АКБ сломан , на левой клемме акб сломана клемма, сгнили силовые провода, течь солярки под капотом (предположительно в районе клапанной крышки) , трубка кондиционера оторвана ,система кондиционирования загрязнена , болты клапанной крышки разные на герметике, стоят метки на ДВС (ремонтный или контрактанный) , амортизаторы капота сломаны, антифриз выше МАХ, лобовое стекло вываливается , задняя дверь багажника шатается , подсветка номера не работает , разбит задний правый фонарь, щетка задняя заменить , работа наружных замков - не работают , стеклоподъемник водителя не поднимается до конца, обивки сидений грязные, порваны . кондиционер не работает, запуск ДВС затруднен на холодную, не штатная магнитола. Гур жидкость - МИН, Обрыв цепи по подушкам АЙР БЕГ .

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да